



Заведующий МАДОУ №26 «Кораблик»

Т.И. Куренок

20/6 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик»
- 1.2. Адрес объекта 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2708,9 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11640,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2017, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик» (МАДОУ №26 «Кораблик»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Муниципальное образование город Бердск в лице администрации города Бердска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Горького, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 309 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №1, №6, маршрутное такси №12, №14, №225, №332 до остановки «Магазин «Семь ветров»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - поребрики

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично-избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	--	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт текущий</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>капитальный ремонт</i>
8	Все зоны и участки	<i>ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объекта и услуг на период 2017-2030 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

-

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 30.11.2016,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 30.11.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №26 «Кораблик»

Т.И. Куренок

20/ / г.



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 01

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик»

1.2. Адрес объекта 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2708,9 кв.м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11640,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1981 год, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2017, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик» (МАДОУ №26 «Кораблик»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Муниципальное образование город Бердск в лице администрации города Бердска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Горького, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 309 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №1, №6, маршрутное такси №12, №14, №225, №332 до остановки «Магазин «Семь ветров»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, - поребрики

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<u>в том числе инвалиды:</u>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ремонт текущий</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ремонт капитальный</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ремонт капитальный</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>индивидуальное решение с ТСР</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>капитальный ремонт</u>
	Все зоны и участки	<u>ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР</u>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ №26 «Кораблик»

Т.И. Куренок
« ____ » _____ 20 ____ г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 01

г. Бердск

30.11.2016

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик»

1.2. Адрес объекта 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2708,9 кв.м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11640,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1981 год, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2017, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик» (МАДОУ №26 «Кораблик»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №1, №6, маршрутное такси №12, №14, №225, №332 до остановки «Магазин «Семь ветров»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - поребрики

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	

1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (К, О, С, Г, У)</i>	-	1 2.3 3.1 3.2 3.3 9.1
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>	72 39 31 1	3,1 3.2 3.3 9.1
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>	33 65 31	11.1 11.2 11.3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>	67 35 42	5.1 5.2 5.3
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>	70 36 44 69 37 40	6.1 6.2 6.3 8.1 8.2 8.3
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-В</i>	-	2.1 2.2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично-избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт текущий</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>капитальный ремонт</i>
8.	Все зоны и участки	<i>ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объекта и услуг на период 2017-2030 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
с сфере пожарного надзора, Роспотребнадзора.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 28 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Члены рабочей группы:

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г. (протокол №_____)
Комиссией (название). _____

I . Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	не соответствует СНиП	К, О, С, Г, У	обустройство тротуарной дорожки, приведение в соответствие ширины проема калитки, установка осветительных приборов, установка скамеек	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2.3 9.1	не соответствует СНиП	К, О, С, Г, У	ремонт асфальтового покрытия, тротуарных дорожек при подходах к игровым участкам, установка осветительных приборов, установка скамеек	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	72 39 31 1	3.1 3.2 3.3 9.1	не соответствует СНиП	К, О, С, Г, У	устройство пандусов, поручней; установка кнопки вызова персонала для инвалидов	текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне	создать условия доступности для инвалидов и других МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, С, Г, У)		1 2.3 3.1 3.2 3.3 9.1	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

текущий ремонт,

включая индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	72 39 31 1	3.1 3.2 3.3 9.1	нет пандуса, поручней	К, О, С, Г, У	устройство пандусов, поручней	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	72 39 31 1	3.1 3.2 3.3 9.1	нет навесов, кнопки вызова персонала для инвалидов	К, О, С, Г, У	устройство навесов, установка кнопки вызова персонала для инвалидов	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	72 39 31 1	3.1 3.2 3.3 9.1	дверной проем не соответствует СНИП	К, О, С, Г, У	приведение ширины дверных проемов с заменой дверей в соответствие	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	ширина эвакуационного выхода тамбура не соответствует СНИП	К, О, С, Г, У	приведение тамбуров в соответствие с заменой дверей	капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	создать условия доступности для инвалидов и других МГН в соответствии со СНИП 35-01-2001						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации
--------------	-----------	------------	---------------------------

структурно-функциональной зоны	доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входы (входов) в здание	<i>ДЧ-И</i> (К, О, С, Г, У)	72	3.1	капитальный ремонт
		39	3.2	
		31	3.3	
		1	9.1	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

капитальный ремонт,

включая индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	33 65	11.1 11.2	разрушение отделки стен, освещение, половое покрытие не соответствуют нормам	К, О, С, Г, У	отделка стен, потолков, обустройство пола, замена светильников, замена окон	капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	39 32 51 64 12	10	разрушение штукатурки стен, половое покрытие, перила, освещение не соответствуют нормам	О, С, Г, У	отделка стен, потолков, обустройство пола, перил, поручней, замена светильников	капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	65 33 52	11.1 11.2	ширина дверных проемов не соответствует нормам	К, О, С, Г, У	приведение ширины дверных проемов с заменой дверей в соответствии с нормами	капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	39 32 51 64	10 11.1 11.2 11.3	не соответствуют нормам ширина	К, О, С, Г, У	приведение ширины дверных проемов с	капитальный ремонт

			12 65 33 52 2 73 48 49 30 31 12 64 51		дверных проемов, половое покрытие, освещение, отделка стен		заменой дверей в соответстви е с нормами, устройство пола, замена светильник ов, отделка стен, потолков	
	Общие требования к зоне	создать условия доступности для инвалидов и других МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	33 65	11.1 11.2	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

капитальный ремонт, включая индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	67 35 42	5.1 5.2 5.3	-	-	-	индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	создать условия доступности для инвалидов и других МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	67 35 42	5.1 5.2 5.3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-		-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	70 36 44	6.1 6.2 6.3	-	-	-	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	69 37 40	8.1 8.2 8.3	-	-	-	индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне	создать условия доступности для инвалидов и других МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	70	6.1	индивидуальное решение с ТСР
		36	6.2	
		44	6.3	
		69	8.1	
		37	8.2	
		40	8.3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	создать условия доступности для инвалидов и других МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

на _____ год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», 633009, Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 13А

за _____ год

№	Наименование объекта и название организациираспо ложенной на объекте	Адр ес объе кта	№ паспорт а доступн ости объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоян ию доступн ости) ****	Фактические затраты		Причины невыпол нения	Заключ ение
				Содерж ание работ*	Оце нка рабо т**		Объе м, тыс.р уб.	Оценк а****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ в _____ году*

№	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)